



Работа с программой смены коэффициентов адаптера АД5.

1. С помощью жгута подключить адаптер АД5 к COM-порту компьютера.
2. Включить питание адаптера и запустить программу AD5koef.exe.



- 3.
4. Выбрать пункт меню Режим работы→Изм.границ пар-ров.



5. Изменить коэффициенты и нажать кнопку «Запись коэффициентов».

6. Проверьте правильность записанных коэффициентов, нажав кнопку «Чтение коэффициентов».



Компания КАРАПАКС, г.Москва
Веб сайт: www.aviatech.carapax.ru
E-mail: info@carapax.ru
Тел. +7 (495) 971-14-50